



Roscadoras de peines planos para tornillos y particulares especiales

RP27






Máquinas con 3 punzones

Roscadoras de peine con introducción combinada con 3 punzones accionados por 3 carros, con las siguientes funciones:

- el 1^{er} carro – llamado separador – separa el tornillo a introducir desde la columna de tornillos
- el 2^o carro – llamado posicionador – lleva el tornillo a la posición de salida
- el 3^{er} carro – llamado introductor – introduce el tornillo paralelamente a los peines.

Este sistema evita la superposición de los vástagos de los tornillos largos.



Características técnicas: valores indicativos. La velocidad de la máquina puede variar según el material utilizado y el tipo de pieza que hay que roscar. Medidas en mm.

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud de la rosca	Longitud máx. del fuste bajo la cabeza	Dimensiones de las herramientas	Potencia total de los motores	Peso neto aproximado	Dimensiones de la máquina	Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total
min 40 max 95	min 12 max 27/30	160	300	381x406x168 Sp.56	HP 50	Kg. 13000	4250x1980 x2800	A 2350 - B 4423 H 2973